



MUNICÍPIO DE FORMIGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Prefeito

Ofício Gabinete. 351/2025

Formiga, 19 de maio de 2025.

Assunto: **Resposta a Solicitações**

Senhor Presidente,

Encaminho as devidas informações prestadas pelos responsáveis das respectivas Secretarias Municipais, em atendimento ao requisitado por meio dos requerimentos relacionados:

Correspondência pelo Poder Executivo/Autarquia:	Resposta ao/à:	Vereador (a)
Relatório nº 03/2025 da Defesa Civil	Indicação nº 272/2025	Joice Alvarenga

Atenciosamente,


LAÉRCIO DOS REIS GOMES
Coronel Laércio
Prefeito de Formiga

Exmo. Sr.
Flávio Martins da Silva – Flávio Martins
Presidente da Câmara Municipal de Formiga
Câmara Municipal de Formiga
Praça Ferreira Pires, 04, Centro
Formiga - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA/MG
COORDENADORIA MUNICIPAL
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
COMPDEC FORMIGA/MG

Rua Coronel José Gonçalves D'Amarante, Nº 134 – Centro
FORMIGA/MG – CEP 35570-146 – Telefone (37) 3329-1803



RELATÓRIO DA DEFESA CIVIL

Relatório nº 03/2025

A equipe da COMPDEC compareceu à Rua Divino Carlos, próximo ao nº 50, bairro Alvorada, atendendo a indicação nº 272/2025 da Câmara Municipal de Formiga/MG, onde consta que segundo relatos dos moradores, quando da execução de uma obra no local, teria ocorrido um desaterro e que a residência nº 50 estaria em situação de risco.

Ressalta-se que a residência nº 50 foi objeto de uma vistoria da Defesa Civil no dia 17/03/2025, ocasião em que foi emitido o laudo técnico nº 030/2025, demonstrando a real situação em que se encontrava o imóvel, sendo determinada a interdição da residência situada nos fundos do terreno, próxima ao processo erosivo.

Existe uma garagem no alinhamento da rua, que, na oportunidade, não foi interditada porque encontra-se distante do processo erosivo em questão.

Foi verificada a execução de uma obra de recuperação da via, que faz divisa com o Córrego do Matadouro. Segundo informações da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito tal intervenção se fez necessária para estabilização do trecho, que foi danificado pelas fortes chuvas de janeiro/2024.

Por fim, conclui-se que diante do que foi observado, o avanço do processo erosivo associa-se à falta de contenção do terreno do imóvel nº 50 com a divisa do Córrego do Matadouro, agravado nos períodos chuvosos pelo aumento do nível do mencionado Córrego.

Anexo: Relatório Fotográfico

Formiga/MG, 15 de maio de 2025.

LUIS CARLOS DA SILVA
CREA Nº 40.852/D
Engenheiro Civil, da COMPDEC de
Formiga/MG

ADILSON ANGELO DA SILVA
Diretor de Defesa Civil de
Formiga/MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO 01 – Rua Divino Carlos pavimentada com bloquete de concreto confrontando nos fundos com o Córrego do matadouro.



FOTO 02 – Muro de contenção executado pela Secretaria Municipal de Obras e Trânsito para estabilidade da Rua Divino Carlos.

estudo



FOTO 03 – Detalhe do muro de contenção com vista de outro ângulo de visão e aos fundos a garagem da residência nº50 (portão verde).



FOTO 04 - Córrego do matadouro com detalhe para ausência de uma contenção do terreno da residência nº 50.

Walter