

Ofício Gabinete. 797/2025

Formiga, 13 de outubro de 2025.

Assunto: **Resposta a Indicação nº 032/2025**

Ilustre Edil,

Por intermédio deste e em resposta a Indicação nº 032/2025 citado supra, apresenta-se em anexo informação prestada pelo setor competente.

Atenciosamente,



LAÉRCIO DOS REIS GOMES
Coronel Laércio
Prefeito de Formiga

Ilmo(a). Vereador(a) Municipal.
Câmara Municipal de Formiga
Praça Ferreira Pires, 04, Centro
Formiga – MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA/MG
COORDENADORIA MUNICIPAL
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
COMPDEC FORMIGA/MG

Rua Coronel José Gonçalves D'Amarante, Nº 134 – Centro
FORMIGA/MG – CEP 35570-146 – Telefone (37) 3329-1803



LAUDO DE DEFESA CIVIL

Laudo Nº 032/2025

Em data de 25 de março de 2025, a equipe da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Formiga/MG – COMPDEC, atendendo à indicação nº 032/2025 da Senhora Vereadora Joice Alvarenga Borges Carvalho, compareceu à Rua da Charqueada, em frente ao nº 73, Bairro Novo Santo Antônio, neste Município.

No local foi constatado que:

1. A Rua da Charqueada, em frente ao nº 73, Bairro Novo Santo Antônio é pavimentada com paralelepípedos e está situada à montante do Rio Formiga.
2. Existem 02 pontos de captação de águas pluviais nesta Rua que desaguam no talude que faz divisa entre a rua e o Rio Formiga.
3. Entre o talude e o passeio da rua existe uma mureta de bloco de concreto chapiscado com altura igual a 0.85 cm e com um comprimento aproximado de 18,00m
4. Presença de fendas na mureta acima mencionada.
5. Foi identificada uma área do talude desprovida de cobertura vegetal apresentando exposição do solo e sinais de instabilidade devido à presença de entulho proveniente de construção civil, misturado com resíduos reciclável, o que configura descarte irregular de resíduos sólidos.
6. O bueiro existente deságua na crista do talude podendo agravar a estabilidade do talude.

Em face do que foi observado no local, esta Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil **DETERMINA:**

Que a Secretaria Municipal de Obras e Trânsito avalie as condições de estabilidade do talude localizado no endereço acima citado, tendo em vista a ocorrência de presença de entulho de construção civil no local. É importante que sejam tomadas as medidas necessárias para garantir a segurança e a estabilidade do talude, prevenindo possíveis riscos de deslizamentos e outros danos.

Anexo: Relatório Fotográfico.

Formiga/MG, 25 de março de 2025.

LUIS CARLOS DA SILVA
CREA Nº 40.852/D
Engenheiro Civil, da COMPDEC de
Formiga/MG

ADILSON ÂNGELO DA SILVA
Diretor de Defesa Civil de
Formiga/MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO 01 – Rua da Charqueada e seu entorno.




FOTO 02 – Rua da Charqueada com vista de outro ângulo de visão.



FOTO 03 – Rampa de concreto e folhas secas impedindo o livre escoamento das águas pluviais até o bueiro.



FOTO 04 - Ponto de captação das águas pluviais da Rua da Charqueada.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FOTO 05 – Presença de entulho de construção civil misturado com resíduos recicláveis no talude da Rua da Charqueada.



FOTO 06 – Saída da boca de lobo na crista do talude da Rua da Charqueada.

[Assinatura]

[Assinatura]



FOTO 07 – Presença de fendas na mureta da Rua da Charqueada.



FOTO 08 - Presença de entulho de construção civil misturado com resíduos recicláveis no talude da Rua da Charqueada com vista de outro ângulo de visão.